

Service



Starck

94005XXX / 97691000

Uno

96911XXX


Uno²

97884XXX

Montreux

97991XXX / 98583XXX

hansgrohe



Bei Problemen mit dem Durchlauferhitzer oder wenn mehr Wasserdurchsatz gewünscht wird, kann der Waterdimmer® (Durchflussbegrenzer **A**), der hinter dem Luftsprudler sitzt entfernt werden.

Dans ce cas, veuillez enlever sur le mitigeur de lavabo le waterdimmer® (limiteur de débit **A**) qui se trouve derrière le mousseur.

If the continuous water heater causes any problems or there is not enough flow of water, the waterdimmer® (**A**) located behind the aerator must be removed.

Nel caso di problemi con lo scalda-acqua oppure nel caso si desiderasse più erogazione, si può eliminare il waterdimmer® (limitatore di flusso **A**) dietro la valvola di aerazione.

En caso de problemas con el calentador instantáneo o cuando se desea más caudal de agua puede quitarse el waterdimmer® (limitador del caudal **A**), situado detrás del aireador.

Bij problemen met doorstroomtoestellen of wanneer een grotere waterdoorstroom gewenst is, kan men de waterdimmer® (doorstroom-regelaar **A**) die achter de perlator is gemonteerd, eenvoudig verwijderen.

Ved problemer med gennemløbsvandvarmer eller hvis der ønskes mere vandgennemstrømning, kan waterdimmer® (gennemstrømningsbegrænseren **A**), der sidder i perlatoren, fjernes.

Neste caso o waterdimmer® (limitador de caudal **A**) existente por trás do emulsor deverá ser retirado.

W przypadku problemów z przepływowymi podgrzewaczami wody lub jeśli chcemy uzyskać większy przepływ wody można usunąć ogranicznik przepływu (**A**) znajdujący się za perlatorem.

hansgrohe

AXOR | PHÄRO

Hansgrohe · Postfach 1145 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com